

タック建設実績写真

(2022. 1 ~ 2026. 1)

- 1 フェンス工事
- 2 建物修繕工事
- 3 構造物改修工事
- 4 伐採工事
- 5 防草工事
- 6 排水管改修工事
- 7 防鳥対策工事
- 8 標識整備工事
- 9 下水工事
- 10 舗装工事
- 11 グラウンド整備工事
- 12
- 13



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】川崎駅構内歩行通路
 安全柵設置
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【工種区分予備】2022.11



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】川崎駅構内歩行通路
 安全柵設置
 【工種】安全柵設置、防草土舗
 装、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.7



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】新北上り線側立入防
 止柵改修
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.02




【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】新北上り線側立入防
 止柵改修
 【工種】フェンス更新、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.07



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】新北下り線側立入防止柵改修
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.12



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】新北下り線側立入防止柵改修
 【工種】フェンス更新、土留工、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2024.3



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】新北下り線側立入防止柵改修
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.12



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】新北下り線側立入防止柵改修
 【工種】フェンス更新、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2024.3



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】安逸フェンス新設工事
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2024.8



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】安逸フェンス新設工事
 【工種】フェンス、土留め、設置、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2024.10



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】大平フェンス改修工事
 【工種】万年堀、着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2024.11



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】大平フェンス改修工事
 【工種】完了（万年堀をフェンスへ改修）
 【種別】K電鉄
 【細別】2024.12



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真-大分類】大型門扉
 【写真区分】長沢ヤード門扉改修
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2025.3



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真-大分類】大型門扉
 【写真区分】長沢ヤード門扉改修
 【工種】AS舗装、門扉改修、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2025.3



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真-大分類】大型門扉
 【写真区分】長沢ヤード門扉改修
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2025.1




【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真-大分類】大型門扉
 【写真区分】長沢ヤード門扉改修
 【工種】AS舗装、門扉改修、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2025.3




【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真区分】県堀 立入防止柵改修
 修
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2025.9



【写真タイトル】1.フェンス工事
 【写真-大分類】大型門扉
 【写真区分】県堀 立入防止柵改修
 修
 【工種】フェンス設置、防草シート設置、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2025.12



【写真タイトル】'



【写真タイトル】'



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】T邸防水工事(その4)
 【工種】着工前
 【種別】T邸
 【細別】2021.6



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】T邸防水工事(その4)
 【工種】建物、止水工事、完了
 【種別】T邸
 【細別】2021.8



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】看板撤去工事
 【工種】着工前
 【種別】Kタクシー
 【細別】2021.12



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】看板撤去工事
 【工種】大看板撤去、完了
 【種別】Kタクシー
 【細別】2021.12




【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】M邸階段他改修工事
 【工種】着工前
 【種別】M邸
 【細別】2022.3



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】M邸階段他改修工事
 【工種】階段補強、整備、完了
 【種別】M邸
 【細別】2022.4



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】横須賀中央駅壁面補修
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2022.12



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】横須賀中央駅壁面補修
 【工種】壁面補強、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.1



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】スーパー上大岡店排
 煙窓網入りガラス更新工事
 【工種】網入りガラスひび割れ、着
 工前
 【種別】K交通
 【細別】2023.8



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】スーパー上大岡店排
 煙窓網入りガラス更新工事
 【工種】網入りガラス更新、完了
 【種別】K交通
 【細別】2023.8



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】移動間仕切り壁改修
 【工種】破損、着工前
 【種別】K電機
 【細別】2022.9.



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】移動間仕切り壁改修
 【工種】移動間仕切り壁、更新、完
 了
 【種別】K電機
 【細別】2022.9.



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】S邸外壁補修工事
 【工種】着工前
 【種別】S邸
 【細別】2022.9



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】S邸外壁補修工事
 【工種】遮熱塗装、完了
 【種別】S邸
 【細別】2022.11



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】天井補修
 【工種】天井より漏水破損、着工前
 【種別】T建設
 【細別】2025.1



【写真タイトル】2.建物修繕工事
 【写真区分】天井補修
 【工種】PBボード張替、クロス貼り、完了
 【種別】T建設
 【細別】2025.1



【写真タイトル】3.構造物改修工事
【写真区分】支持物改良工事（基礎）

【工種】着工前

【種別】K電機

【細別】2020.3




【写真タイトル】3.構造物改修工事
【写真区分】支持物改良工事

【工種】アンカーボルト増設、増しコン、完了

【種別】K電機

【細別】2020.7



【写真タイトル】3.構造物改修工事
【写真区分】支持物改良工事

【工種】着工前

【種別】K電機

【細別】2020.3



【写真タイトル】3.構造物改修工事
【写真区分】支持物改良工事

【工種】アンカーボルト増設、増しコン、完了

【種別】K電機

【細別】2020.7



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】仲田陸橋P5断面修
 復
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄,ハイピアの梁底部
 【細別】2022.01



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】仲田陸橋P5断面修
 復
 【工種】表面保護工、完了
 【種別】K電鉄,
 【細別】2022.03



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】鶴花支持物改良工事
 【工種】着工前
 【種別】K電機
 【細別】2023.2



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】鶴花支持物改良工事
 【工種】鉄柱基礎、鉄板補強、完
 了
 【種別】K電機
 【細別】2023.3



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】鶴見市場架道橋落下
 防止ネット設置
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.3



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】鶴見市場架道橋落下
 防止ネット設置
 【工種】桁下落下防止ネット設置、
 完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.3



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】鶴見市場架道橋落下
 防止ネット設置
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.3



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】鶴見市場架道橋落下
 防止ネット設置
 【工種】桁下落下防止ネット設置、
 完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2023.3



【写真タイトル】3.構造物改修工事
【写真区分】京急川崎駅構内留置
線安全柵設置
【工種】着工前
【種別】K電鉄
【細別】2023.10



【写真タイトル】3.構造物改修工事
【写真区分】京急川崎駅構内留置
線安全柵設置
【工種】鉄骨歩行通路設置、安全
柵設置、完了
【種別】K電鉄
【細別】2024.1



【写真タイトル】3.構造物改修工事
【写真区分】茅ヶ崎校大型門扉改
修
【工種】着工前
【種別】K自動車学校
【細別】2024.2



【写真タイトル】3.構造物改修工事
【写真区分】茅ヶ崎校大型門扉改
修
【工種】門扉更新、完了
【種別】K自動車学校
【細別】2024.3



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】上大岡校方向変換コ
 ース改修
 【工種】着工前
 【種別】K自動車学校
 【細別】2024.3



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】上大岡校方向変換コ
 ース改修
 【工種】方向変換コース改修、完了
 【種別】K自動車学校
 【細別】2024.4



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】逸見架道橋落下防止
 ネット設置
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2024.10



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】逸見架道橋落下防止
 ネット設置
 【工種】桁下落下防止ネット設置、
 完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2024.12



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】安逸安全対策工事
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】品川方
 【工種区分予備】2024.8



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】安逸安全対策工事
 【工種】フェンス、防草土舗装、完了
 【種別】K電鉄
 【細別】品川方
 【工種区分予備】2024.10



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】川八支持物安全対策工事
 【工種】着工前
 【種別】K電機
 【細別】2025.7



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】川八支持物安全対策工事
 【工種】鉄柱基礎鉄板巻補強、完了
 【種別】K電機
 【細別】2025.7




【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】川八支持物安全対策
 工事
 【工種】着工前
 【種別】K電機
 【細別】2025.7



【写真タイトル】3.構造物改修工事
 【写真区分】川八支持物安全対策
 工事
 【工種】鉄柱基礎鉄板巻補強、完
 了
 【種別】K電機
 【細別】2025.7




【写真タイトル】'



【写真タイトル】'



【写真タイトル】4.伐採工事
 【写真区分】横須賀中央駅壁面伐
 採工事
 【工種】着工前
 【種別】K電鉄
 【細別】2021.11



【写真タイトル】4.伐採工事
 【写真区分】横須賀中央駅壁面伐
 採工事
 【工種】完了
 【種別】K電鉄
 【細別】2021.12



【写真タイトル】4.伐採工事
 【写真区分】三戸変電所樹木伐採
 工事
 【工種】着工前
 【種別】K電機
 【細別】2023.9.13




【写真タイトル】4.伐採工事
 【写真区分】三戸変電所樹木伐採
 工事
 【工種】伐採、完了
 【種別】K電機
 【細別】2024.2




【写真タイトル】4.伐採工事
 【写真区分】三戸変電所樹木伐採
 工事
 【工種】着工前
 【種別】K電機
 【細別】2023.9.13



【写真タイトル】4.伐採工事
 【写真区分】三戸変電所樹木伐採
 工事
 【工種】伐採、完了
 【種別】K電機
 【細別】2024.2



【写真タイトル】'



【写真タイトル】'